


## HDPE tvarovky: T-kus redukovaný PE 100



- Dodacie lehoty podľa požadovaného množstva
- Alternatívne elektrofúzne riešenie: sedlová tvarovka



d <sub>n</sub>	d <sub>n1</sub>	rozmery			hmotnosti
					PE100
		h	h <sub>1</sub>	Z	SDR 11 - S5 - PN 16
90	63	90	74	142	840
110	90	95	90	164	1390

- nie je k dispozícii
- na požiadanie
- segmentová tvarovka